

熔断器[fuse]是指当电流超过规定值时，以本身产生的热量使熔体熔断，断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后，以其自身产生的热量使熔体熔化，从而使电路断开；运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中，作为短路和过电流的保护器，是应用最普遍的保护器件之一。

From:
<https://sujj.wiki/> - 落月思君归

Permanent link:
<https://sujj.wiki/doku.php?id=%E7%A1%AC%E4%BB%B6:%E9%9B%B6%E9%83%A8%E4%BB%B6:%E7%86%94%E6%96%AD%E5%99%A8>

Last update: 2026/01/02 00:57

